

# 2021 年实验室安全检查第 4 号通报

4 月 8 号下午，实验室建设与管理中心组织人员对新实验大楼进行了安全检查。总体情况良好，但也有少部分实验室存在问题，主要表现在线路安全和卫生环境方面。具体情况如下：

1. 实验楼北区 616 美术学院木版画实验室地板大面积颜料未清理，影响卫生环境。



2. 实验楼北 614 美术学院视觉传达涉及基础实训室 8 的地面未及时清理，影响环境卫生，且存在乱拉电线的情况，存在安全隐患。



3. 实验楼东 610 美术学院视传实践教学实训室 2 观察窗封闭，不符合实验室安全管理条例。



4. 实验楼北 310 城建学院中心机房（1）内走道杂物堆放过多，请及时清理。



5. 实验楼中 416E 理电学院创空间的观察窗被封闭，不符合实验室安全管理条例。



以上问题，均在检查时与单位领导、老师或学生进行了沟通，要

求各单位必须将能整改的进行整改，当下无法整改的也尽快设法整改到位。相关单位也请对照自查，杜绝安全隐患，确保实验室安全。

实验室建设与管理中心

2021年4月8日